

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-ágazat:

Víziközmű-ágazat:

[illegible]

**Gördülő fejlesztési terv a 2026 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-ágazat:

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Csatornaszolgáltatás

Fontossági sorrend	A felújítási feladat kategóriája	Felújítás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Víziközmű-rendszer megnevezése és hivatali kódja	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama		A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak átemezése szerint [eFt]		Forrás megnevezése	Megjegyzés
							Kezdet	Befejezés	I. ütem	II. ütem		
1	2811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó, azonnali feladatok	35600/5147-8/2023	2301 21-32504-1-001-00-00	Kunszentmárton Város Önkormányzata	3 900	2026	2026	3 900	0	VFEA 2. melléklet	Az előre nem látható, haviárral jelleggel bekövetkező, felújítás, pótlást igénylő feladatokra különítjük el.
1	2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI	Szivattyúk és keverők pótlása, felújítása	35600/5147-8/2023	2301 21-32504-1-001-00-00	Kunszentmárton Város Önkormányzata	16 000	2026	2026	16 000	0	VFEA 2. melléklet	A szennyvíztisztító telepen és a szennyvízáttelekben üzemelő szivattyúk nehéz körülmények között üzemelő berendezések, jellemzően hosszú üzemidőket teljesítenek. Meghibásodásuk esetén a javításukat sok esetben csak felújítással lehet megvalósítani, mivel általában cserélni kell a tömítéseket, csapágycsatlókat is. Amennyiben a javítás vagy a felújítás gazdaságosan nem végezhető el, a szivattyúk pótlását kell elvégezni, az üzemeltetés folyamatos fenntartása érdekében.
1	2221_AKNA_ÉPÍTÉSZET	I. végátemelő nyomóvezetékének és szerelvényeinek cseréje, felújítása	35600/5147-8/2023	2301 21-32504-1-001-00-00	Kunszentmárton Város Önkormányzata	7 500	2026	2026	7 500	0	VFEA 2. melléklet	A végátemelő és a mechanikai tisztító egység között a szennyvíz továbbítása szénacél nyomóvezetékben történik. A csövek és az elzáró szerelvények korrodáltak. Az üzemeltetés folyamatos fenntartása érdekében a nyomóvezeték és az elzáró szerelvények cseréje, felújítása indokolt.
1	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Recirkulációs gépház gépészeti felújítása	35600/5147-8/2023	2301 21-32504-1-001-00-00	Kunszentmárton Város Önkormányzata	15 000	2026	2026	15 000	0	VFEA 2. melléklet	A Kunszentmártoni iszapprecipitációs gépházának felújítása erősen indokolt, mivel a lent található szerelvények anyaga szénacél és erősen korrodáltak, több része már használhatatlan. Az NA200-as tolózárok cseréje szükségesek továbbá több szerelvényt ki kell venni a rendszerből. Jelentős átalakítás és változtatás szükséges a felújítás során.
1	2415_TELEP_ÉPÍTÉSZET	Garázs átalakítás	35600/5147-8/2023	2301 21-32504-1-001-00-00	Kunszentmárton Város Önkormányzata	4 000	2026	2026	4 000	0	VFEA 2. melléklet	A meglévő három beállásos garázs fűtése jelenleg egy 9 kW-os hőlégbefúvóval történik, azért, hogy a csatornatisztító járműben fagyás miatt ne keletkezzenek károk. A garázs nagy légtérfelület miatt a fűtés hatékonysága nem megfelelő. A meglévő három beállásból egy beállítás leválasztása energiamegtakarítás céljából.
1	2511_VILL_IRÁNYTECH	Telepi irányítástechnika felújítása	35600/5147-8/2023	2301 21-32504-1-001-00-00	Kunszentmárton Város Önkormányzata	24 000	2026	2026	24 000	0	VFEA 2. melléklet	A szennyvíz-tisztító telep elavult, üzemeltetési kockázatot jelentő, koruk miatt alkatrész ellátottsági problémákkal küzdő irányítástechnikát, hajtásszabályzási és kommunikációs rendszereinek felújítása, az elhasznált erős- és gyengeáramú vezetékhálózat cseréje szükséges.
1	2131_VEZETÉK_BEKÖTŐ	Széchenyi lakótelep U/I társasház szennyvíz bekötővezetéke felújítása (tervezés, kivitelezés)	35600/5147-8/2023	2301 21-32504-1-001-00-00	Kunszentmárton Város Önkormányzata	3 000	2026	2026	3 000	0	VFEA 2. melléklet	A beton csatorna bekötővezeték elkorrodált, felújítása szükséges.
2	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Levegőztető elemek felújítása	35600/5147-8/2023	2301 21-32504-1-001-00-00	Kunszentmárton Város Önkormányzata	4 500	2028	2028	0	4 500	VFEA 2. melléklet	A szennyvíz káros hatásainak az egyik legjobban kitett terület a levegőztető medence, az abban található technika, mely ugyan műanyagból van, de elöregszik, bomlik. A levegő bevitel a technológia legfontosabb része, mert oxigén nélkül az aerob baktérium fajok elpusztulnak, a tisztítás nem történik meg, extra szennyezés valósul meg stb., ezért az üzemeltetés működéséhez szükséges a stabil levegőztető rendszer
2	2121_VEZETÉK_GERINC	Szennyvízcsatorna hálózat felújítás	35600/5147-8/2023	2301 21-32504-1-001-00-00	Kunszentmárton Város Önkormányzata	70 000	2027	2030	0	70 000	VFEA 2. melléklet	Az NA 300 beton szennyvízcsatorna gerincvezeték rendkívül rossz állapotú. Gyakorik a dugulások a nem megfelelő légtérfelület és viszonyok mellett a cső illesztési hibák miatt, továbbá az idegen víz beszivárgás. Csatornahálózat vizsgálatok alapján látható hogy a több mint 40 éves csővezetékben előrehaladt a beton korrozó. További hibát okoznak a megrázkódott ellenőrző aknáknak. Ezért szükségessé vált a régi beton csővezeték kicseréje nélküli beépítése.
2	2415_TELEP_ÉPÍTÉSZET	Szennyvíztelepi utak felújítása	35600/5147-8/2023	2301 21-32504-1-001-00-00	Kunszentmárton Város Önkormányzata	6 000	2028	2030	0	6 000	VFEA 2. melléklet	A szennyvíztisztító telep építéskor az utakat nem a jelenlegi forgalomra és terhelésre tervezték, ezért az utak felújítása szükségessé vált
2	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Utólepítető kotróhid felújítás	35600/5147-8/2023	2301 21-32504-1-001-00-00	Kunszentmárton Város Önkormányzata	15 000	2028	2028	0	15 000	VFEA 2. melléklet	A szennyvíztisztítás technológiai sor végén található Dorr medence biztosítja a tisztított szennyvíz és az eleve sziszta fizikálisválasztását. A beton műtárgyon folyamatosan üzemelő kotróhid biztosítja a medence fenekén kiülepedő és a víz felszínén lebegő iszap eltávolítását. A mozgó hid anyaga szénacél ezért erősen korrodált, továbbá nagy tömege miatt nagyon megterheli és igénybe veszi a kerekek beton járófelületét, ami gyakori meghibásodáshoz, a felület repedezéséhez okozza. A medencéből az iszap elvezetése, terelését biztosító szerelvények ugyancsak szénacél anyagúak és erősen korrodáltak. Az üzembiztonság érdekében a kotróhid és csatlakozó szerelvények – gépészet csere szükséges. A felsorolt problémák megoldása érdekében, korszerű, könnyűszerkezetű kotróhidra cserélnünk a jelenlegi, új gépészettel.

Rendelkezésre álló források megnevezése	Korábbi időszakról áthozott	eFt	
		I. ütem	II. ütem
Használati díj	41 823	56 313	156 723
Közműfejlesztési hozzájárulás	1 933	1 933	1 933
Egyéb saját forrás		0	0
VFEA 2. melléklet		92 400	95 500
Állami támogatás		0	0
Önkormányzati forrás		0	0
EU-s támogatás		0	0
Egyéb támogatás		0	0
Banki hitel, kötvénykibocsátás		0	0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás		150 646	254 156
Felhasználások megnevezése	eFt		
	I. ütem	II. ütem	
Felújítás			
Használati díj	0	0	
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	
Egyéb saját forrás	0	0	
VFEA 2. melléklet	73 400	95 500	
Állami támogatás	0	0	
Önkormányzati forrás	0	0	
EU-s támogatás	0	0	
Egyéb támogatás	0	0	
Banki hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen	73 400	95 500	
Beruházás			
Használati díj	30 000	30 000	
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	
Egyéb saját forrás	0	0	
VFEA 2. melléklet	19 000	0	
Állami támogatás	0	0	
Önkormányzati forrás	0	0	
EU-s támogatás	0	0	
Egyéb támogatás	0	0	
Banki hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
Tervezett beruházás felhasználás összesen	49 000	30 000	
Felújítás és beruházás			
Használati díj	30 000	30 000	
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	
Egyéb saját forrás	0	0	
VFEA 2. melléklet	92 400	95 500	
Állami támogatás	0	0	
Önkormányzati forrás	0	0	
EU-s támogatás	0	0	
Egyéb támogatás	0	0	
Banki hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
Tervezett felújítás és beruházás összesen	122 400	125 500	
Maradvány			
Használati díj	26 313	126 723	
Közműfejlesztési hozzájárulás	1 933	1 933	
Egyéb saját forrás	0	0	
VFEA 2. melléklet	0	0	
Állami támogatás	0	0	
Önkormányzati forrás	0	0	
EU-s támogatás	0	0	
Egyéb támogatás	0	0	
Banki hitel, kötvénykibocsátás	0	0	