



ikt.szám: 188/2023.

**Tisztelt Polgármester Úr!**  
**Tisztelt Képviselő Testület!**

A Dani Margit Városi Sportcsarnokban 2022 novemberében katasztrófavédelmi ellenőrzést tartottak, ahol feltárára került a kijáratjelzők/vészvilágítók működésképtelensége, továbbá az érintésvédelmi jegyzőkönyvben súlyos hibák tárultak fel az elektromos berendezésekben. Ezen hiányosságok meglétével sajnos az intézmény nem működhet, valamint ha nem hárítjuk el jelentős összegű bírsággal is számolhatunk. Az intézmény saját költségvetéséből ezeket a hibákat kijavíttatni nem tudja, ezért ebben a tisztelt Képviselő-testület segítségét kérjük.

Az elvégzendő munka anyag és munkaköltségéről árajánlatot készítettünk, amelyet mellékelek.

A vizsgálat kapcsán felmérettük a többi intézményegység nélkülözhetetlen javításait is, amelyet a következő táblázatban foglalok össze

Sportcsarnok sürgős hibák javítása	br. 183.000 Ft
Sportcsarnok ajánlott hibák javítása	br. 420.000 Ft
Sportcsarnok kijáratjelzők cseréje	br. 654.121 Ft
Városi Óvoda kijáratjelzők cseréje	br. 145.359 Ft
Városi Könyvtár kijáratjelzők cseréje	br. 363.398 Ft
Látványtár kijáratjelzők cseréje	br. 1.014.160 Ft
Mindösszesen	<b>br. 2.780.038 Ft</b>

Kérem Tisztelt Polgármester Urat szíveskedjék a Képviselő-testület elé terjeszteni a kérelmünket!

Tisztelettel:

  
Dr. Pusztai Gabriella  
KÁMK igazgató h.

Kunszentmárton, 2023. március 16.




## Árajánlat

Deák F. Úti Óvoda kijáratjelző csere.

Kijáratjelző	4 db	12.866,-Ft/db	Anyag: 51.464,-Ft
			Munkadíj: 62.992,-Ft
			Nettó:114.456,-Ft
			ÁFA27% : 30.903,-Ft
			Összesen:145.359,-Ft

Kunszentmárton 2023-03-02

**„COST & PROFIT” BT**  
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2.  
Adószám: 20851475-2-04  
Cégj.szám: 04 06 002713  
Tak.szöv.: 53900014-13000512



## Árajánlat

Sportcsarnok, kijáratjelző csere.

Kijáratjelző 18 db	12.866,- Ft/ db	Anyag: 231.591,-Ft
		Munkadíj: 283.465,-Ft
		Nettó : 515.056,- Ft
		ÁFA 27% : 139.064,- Ft
		Összesen : 654.121,- Ft

Kunszentmárton 2023. 03. 02.

„COST & PROFIT” BT  
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2.  
Adószám: 20851475-2-04  
Cégl.szám: 04 06 002713  
Tak.szöv.: 53900014-13000512



## Árajánlat

### Sportcsarnok

Érintésvédelmi jegyzőkönyvben felsorolt hibák nem soron kívüli/ajánlott/ kijavítása.  
5 db új FI-relé felszerelés, esetleges hibakeresés.  
Elosztószekrény átvezetékelés.

Anyag és munkadíj : 330.709,-Ft

ÁFA 27% : 89.291,-Ft

Összesen : 420.000,-Ft

Kunszentmárton 2023-03-02

„COST & PROFIT” BT  
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2.  
Adószám: 20851475-2-04  
Cégj.szám: 04 06 002713  
Tak.szóv.: 53900014-13000512



Árajánlat  
Sportcsarnok

Érintésvédelmi jegyzőkönyvben felsorolt hibák soron kívüli, sürgős kijavítása.

Anyag és munkadíj : Nettó : 144.094,-Ft

ÁFA 27% : 38.906,-Ft

Összesen: 183.000,-Ft

Kunszentmárton 2023-03-02

„COST & PROFIT” BT  
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2.  
Adószám: 20851475-2-04  
Céj.szám: 04 06 002713  
Törzsv. 53900014-13000512



## Árajánlat

Múzeum,Látványtár kijáratjelző/vészvilágító csere.

Kijáratjelző/vészvilágító	14 pár	25.543,-Ft/pár	Anyag : 357.606,-Ft
			Munkadíj: 440.945,-Ft
			Nettó : 798.551,-Ft
			ÁFA 27% : 215.609,-Ft
			Összesen :1.014.160,-Ft

Kunszentmárton 2023. 03. 02.

**„COST & PROFIT” BT**  
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2.  
Adószám: 20851475-2-04  
Céj.szám: 04 06 002713  
Tak.szöv.: 53900014-13000512

