






Meglévő ülepítő és ülepítő-fordító aknák a Bethlen G. u. útburkolat alatti átvezetésnél.



Ülepítő-fordító aknától a földmedrű nyílt csapadékvíz elvezető árokig a Kölcsey u. útburkolat alatti átvezetésnél



Meglévő ülepítő és ülepítő-fordító aknák a Bethlen G. u. útburkolat alatti átvezetésnél.



Ülepítő-fordító aknától a földmedrű nyílt csapadékvíz elvezető árokig a Kölcsey u. útburkolat alatti átvezetésnél





Meglévő nyílt földmedrű csapadékvíz elvezető árok a Kölcsey utca páros házszámzású oldalában, a Bethlen G. utca - Szent István király utca között



Bethlen G u. 6. szám sarki ingatlanánál lévő ülepítő fordító akna áteresztő bekötése a Kölcsey utca útburkolat alatti átvezetése irányában, erősen eltömődve



Bethlen G u. 6. szám sarki ingatlanánál lévő ülepítő fordító akna KG PVC anyagú bekötése a Bethlen G. utcai szikkasztók irányában, melynek másik vége a szikkasztóknál nem fellelhető, erősen eltömődve