

Gépjármű értékbecslés

Megrendelő neve:	Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága
Megrendelő címe:	5440 Kunszentmárton, Vég utca 3.
Vagyonértékelés tárgya:	Kistraktorok, gépjárművek és pótkocsi
Vagyonértékelés célja:	Forgalmi érték meghatározása
Vagyonértékelés módszere:	Összehasonlító módszer
Vagyonértékelést készítette:	Lengyel Zoltán Kunszentmárton, Petőfi utca 28.
Szakértő adatai:	
Neve:	Lengyel Zoltán
Címe:	5440 Kunszentmárton, Petőfi utca 28.
Telefon:	30/278-7245
Ingóság értékelésére jogosító bizonyítvány adatai:	
Bizonyítvány sorszáma:	96632
Bizonyítvány száma:	5/4/7/0-4995/94
Ingtatlan értékelésére jogosító bizonyítvány adatai:	
Bizonyítvány száma:	017946
Törzslap száma:	0087/12/2005
Nyilvántartási szám:	02-0167-03
Névjegyzék szám:	XIX. 23699/2005
Statisztikai számjele:	64189408-7487-231-16
Adószáma:	64189408-1-36
Vállalkozói ig. száma:	ES-032219
Nyilvántartási száma:	9051266
MAISZ tagsági nyilvántartási szám:	772/2006
Kockázati felelősségbiztosítási száma:	213 950 01/00026/529

Záradék:

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a vagyonértékelő műszaki vizsgálatot nem végzett. A szakvéleményben szereplő járművek forgalmi értékét a rendelkezésére bocsátott iratanyagokból, és a tulajdonos megbízottja által közölt információk alapján készítette.

Kunszentmárton, 2023. május 02.

Lengyel Zoltán
Általános becsüs
Ingó és ingatlanforgalmi értékbecslő
Biz. száma: 5/4/7/0-4995/94

Bevezetés:

A Megrendelő megbízott, mint a vonatkozó jogszabályok szerint forgalmi értékbecslés elkészítésére jogosultat, hogy a tulajdonában lévő kistraktorok, személygépjárművek és pótkocsi használtpiaci forgalmát állapítsam meg.

Ennek eleget téve 2023. április 27.-én helyszíni szemlét tartottam. A helyszíni szemle során a megbízó képviselője lehetővé tette a teljes felmérést, fényképfelvételek készítését, és átadta a járművek iratait, okmányait.

A megrendelő a szakvéleményt belső használatra kívánja felhasználni.

Helyszíni szemlén jelen voltak:

Nagy Margit (Kunszentmárton Városgondnokság Megbízottja)
Lengyel Zoltán (Ingó- és ingatlanforgalmi értékbecslő)



AGROSTROJ MT8-132.2

Műszaki adatlap:

Gyártmánya:	AGROSTROJ
Típusa:	MT-132.2
Kereskedelmi megnevezése:	kistraktor
Forgalmi rendszáma:	YAL-595
Alvázszáma:	3339
Motorszám:	268701
Gyártási év:	1993
Első forgalomba helyezés:	1998. 11.09. (Magyarországon)
Saját tömege:	945 kg
Megengedett legnagyobb össztömege:	1020 kg
Vontatható vontatmány tömege:	
- fék nélkül:	-
- ráfutó fékkel:	1360 kg
- átmenő fékkel:	1360 kg
Szállítható személyek száma:	1
Ülések száma:	1
Motor adatai:	
- motorkód	nincs adat
- névleges teljesítménye:	14 kW
- hengerűrtartalma:	945 ccm
- hajtóanyag:	gázolaj
Sebességváltó:	mechanikus
Jármű színe:	piros
Forgalmi engedély száma:	DW19269
Törzskönyv száma:	200039I
Műszaki érvényessége:	2028. 04. 26.
Érték növelő tényezők:	<ul style="list-style-type: none">- jó műszaki állapot- friss műszaki vizsga
Érték csökkentő tényezők:	<ul style="list-style-type: none">- nincs

Állapotfelmérő lap:

Felépítmény:	megfelelő
Szerkezeti kötések:	megfelelő
Gépészeti berendezések:	megfelelő
Biztonsági berendezések:	megfelelő
Világító- és jelzőberendezések:	megfelelő
Dokumentációk megléte, vezetése:	megfelelő
Vizuális karosszéria vizsgálat	megfelelő
Gumiabroncs profil mélységmérés:	megfelelő
Egyéb észrevétel:	

Forgalmi érték megállapítása:

A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékbecslés lényege, hogy a közelmúltban értékesített, illetve értékesíteni kívánt, azonos gyártmányú, típusú és hasonló paraméterekkel rendelkező járművek áraiból indulunk ki és ezekhez viszonyítva állapítjuk meg a vizsgált jármű forgalmi értékét.





Gyártmány, típus:	Évjárat:	Kínálati ár:
AGROSTROJ MT8-132.2	1992	1.700.000,-
AGROSTROJ MT8-132.2	1998	2.300.000,-
AGROSTROJ MT8-132.2	1995	1.950.000,-
Átlag:		1.983.333,-
Kínálati ár - 10%		198.333,-
Számított érték:		1.785.000,-
Kerekítve:		1.790.000,-

A fenti adatokat figyelembe véve a vizsgált AGROSTROJ gyártmányú MT8-132.2 típusú kistraktor forgalmi értéke:

1.790.000 Forint

azaz: Egymillió-hétszázkilencvenezer Forint

Összehasonlító adatok: (eladó használt járművek)

 <p>Hasonló hirdetések megtekintése</p>	
<p>Ár: 1 700 000 Ft</p> <p>Tulajdonságok</p> <p>Helység: Kecskemét</p> <p>Kategória: Mezőgazdasági gép</p> <p>Leírás</p>	<p>Kapcsolatfelvétel</p> <p>imre28 További hirdetései » Utoljára aktív: 2023.05.02. 06:19</p> <p>Telefonszám mutatása</p> <p>Üzenet írók</p> <p>Hasznos tippek</p> <ul style="list-style-type: none">Eladó Jármű Bács-KiskunEladó Jármű KecskemétEladó Haszongépjármű alkatrész, felszerelés Bács-KiskunEladó Haszongépjármű alkatrész, felszerelés KecskemétEladó Mezőgazdasági gép Bács-Kiskun <p>Hirdetés</p>
 <p>Hasonló hirdetések megtekintése</p>	
<p>Ár: 2 300 000 Ft</p> <p>Tulajdonságok</p> <p>Helység: Kecskemét</p> <p>Kategória: Mezőgazdasági gép</p>	<p>Kapcsolatfelvétel</p> <p>halasi27 További hirdetései » Utoljára aktív: Tegnap, 18:56:18</p> <p>Telefonszám mutatása</p> <p>Üzenet írók</p> <p>Hasznos tippek</p> <ul style="list-style-type: none">Eladó Jármű Bács-KiskunEladó Jármű KecskemétEladó Haszongépjármű alkatrész, felszerelés Bács-KiskunEladó Haszongépjármű alkatrész, felszerelés KecskemétEladó Mezőgazdasági gép Bács-Kiskun



Hasonló hirdetések megtekintése

Ár: **1 950 000 Ft**

Hirdetés



Kapcsolatfelvétel



Kardos János

[További hirdetései »](#)

Utoljára aktív: 2023.03.25. 18:35



Telefonszám mutatása



Üzenetet írok

Hasznos tippek

Mellékletek:

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG		EUROPÁI KOZOSSEG	
FORGALMI ENGEDÉLY		IGAZOLÓLAP	
<small>Permiso de circulación·Ověřovací a registrační·Registrierungsattest·Zulassungsbescheinigung·Registreerattest Allowance of circulation/Attestation de circulation·Registrační certifikát·Certificado de matrícula·Registrações (atitudes)·Registrazione Carte de circulație·Registrierungsbescheinigung·Certificat de înregistrare·Certificat d'immatriculation·Dovod rejestracyjny·Forgalmi engedély Ověřovací a evidenční·Příkaz na dovození·Registrierattest·Registrierbescheinigung·Certificat de înregistrare în transport·Certificat de înmatriculare</small>			
Okmányiroda: KUNSZENTMÁRTON		DW19269	
A	YAL595		EUROTAX KÓD:
B	1998.11.09.		
D.1	AGROSTROJ		
D.2	MT8-132.2		
D.3		E	3339
P.1	945 CM3	P.2	14 KW
P.5	268701	P.3	DIESEL
		J	T2
G	945 KG	R	04 PIROS
F.1	1020 KG	V.9	00
K		S.1	1
I	1998.11.09.	S.2	
O.1	1360 KG	O.2	
(0)		(1)	
(2)	1360 KG	(3)	
Q			
GYÁRTÁSI ÉV:	1993		
SEBESSÉGVÁLTÓ FAJTA (KÓDSZÁM):	0		
H			
C.1 C.1.1	KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁG		
C.1.2			
C.1.3	5440 KUNSZENTMÁRTON		
	VÉG UTCA 3.		
C.4	Tulajdonos		
			DW19269

KIÁLLÍTÁS KELTE

2007.05

Kereskedési Igazgatás Hivatalos Feljegyzések

luch

MŰSZAKI ÉRVÉNYSÉGEI DÓ



2013.07.25.

KÖZLEKEDÉSI ÉRTÉKESÍTÉS
26-27/0687108
81791

2020 ÁPR 26.*



2018 ÁPR 25.

26-28/06873872

2023 ÁPR 25

Kereskedési Igazgatás Hivatalos Feljegyzések
2008 MAJ 22
K 4072

Kódmagyarázat:

- | | | |
|---|---|--|
| A: rendszám | E: alvázszám | P.2: legnagyobb leadott teljesítmény (kW) (ha rendelkezésre áll) |
| B: első nyilvántartásba vétel időpontja | F.1: együttes tömeg | P.3: hajtóanyag |
| C.1: a forgalmi engedély jogosultja | G: saját tömeg | P.5: motorkód / szám |
| C.1.1: családi név vagy cégnév | H: az okmány érvényességének ideje (ha nem korlátlan) | Q: teljesítmény / tömeg arány (kW/kg) (csak motorkerékpároknál) |
| C.1.2: utónév | I: első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja | R: szín |
| C.1.3: cím | J: jármű-kategória | S.1: ülések száma vezetővel |
| C.4: utalás arra tényre, hogy a forgalmi engedély jogosultja:
a) a jármű tulajdonosa,
b) nem a jármű tulajdonosa,
c) a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosa-ként azonosítva | K: típus-jóváhagyási szám (ha van) | S.2: állóképek száma (ha van) |
| D.1: gyártmány | O: vontatási adatok (kg) | V.9: környezetvédelmi osztályba sorolás |
| D.2: típus | O.1: fékezett | Sebességváltó-fajta (kódszám)
0 = mechanikus
1 = félautomata
2 = automata
3 = szekvenciális |
| D.3: kereskedelmi leírás(ok) | O.2: fékzajelen
(0): fék nélkül
(1): ráfutófékkel
(2): átmengőkkel
(3): nyeregterhelés | |
| | P.1: hengertartalom (cm ³) | |

Traktor fővizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő:.....Kunszentmártoni Önkormányzat.....
Városgondnoksága

Üzemeltető:.....Kunszentmárton Vég u.3.
Adószám:15409900-2-17.....

A vizsgálat helye:.....VEG u-3.....

A vizsgálat az ICS 65 csoport alatt felsorolt vonatkozó szabványok alapján történt különös tekintettel az

MSZ 08-1870:1989	Mezőgazdasági-és erdészeti gépek vizsgálati körülményeinek meghatározása.
MSZ ISO 789:2011	Mezőgazdasági traktorok. Vizsgálati eljárások
MSZ EN ISO 4254-1:2013	Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények
MSZ ISO 5676:2000	Traktorok, mezőgazdasági és erdészeti gépek. Hidraulikus csatlakozók. Fékberendezés.
MSZ 11125:1983	Mezőgazdasági traktorok vonószerkezeteinek típusai, fő méretei, követelményei és elhelyezése.

A fővizsgálatok időpontja /előző / következő:

2017.12.05 / 2021.08.11 / 2023.08.11

A vizsgált gép:

Tipusa:.....MTS-132.2.....
 Alváz száma:.....3339.....
 Motor száma:.....26P701.....
 Gyártási éve:.....1993.....
 Az üzembe helyezés ideje:.....1998.....
 Egyéb azonosítója:.....
 Forgalmi rendszáma:.....PAZ-595.....
 Üzemi csoportszáma:.....MSZ 9750:2009 szerint.....

A vizsgálat kiértékelése:

	3	2	1	0
összesen:	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

A vizsgált berendezés értékelési száma:.....3,0.....

	A vizsgálat tárgya	vizsgálat módja	Mért érték	4	3	2	1	0
1	Felépítmény							
1.1.	A feljárók, az ajtók, a kapaszkodók megléte, épsége	SZ		X				
1.2.	A vezetőfülkét az alvázhhoz rögzítő kötések épsége, feszessége	SZ		X				
1.3.	Szabad kilátás, üvegezés állapota	SZ		X				
1.4.	Vezetőülés kialakítása, állapota	SZ		X				
2	Acélszerkezeti kötések							
2.1.	A csavar- és szegecskötések megléte, épsége, feszessége, kilazulás elleni biztosítottasága	SZ		X				
2.2.	A hegesztett varratok folytonossága, repedés,- törés,- és szakadásmentessége			X				
3	Gépészeti berendezések							
3.1.	Kormánymű működőképessége, holtjátéka	SZ,MŰ		X				
3.2.	Kerék rögzítés	SZ		X				
3.3.	Kerék futófelület	SZ		X				
3.4.	Üzemi fék működőképessége, hatásossága	SZ,MŰ		X				
3.5.	Rögzítő fék működőképessége, hatásossága	SZ,MŰ		X				
4	Biztonsági berendezések							
4.1.	Védőburkolatok megléte, épsége	SZ		X				
4.2.	A hajtáslemek, a vonó- és függesztő szerkezet helyes beállítása, működőképessége	SZ,MŰ		X				
4.3.	A vezetőfülke zárhatósága, az illetéktelenek általi működtetést megakadályozó rendszer működőképessége, hatékonysága	SZ,MŰ		X				
5	Jelző berendezések							
5.1.	Hangjelző berendezés, kürt	SZ,MŰ		X				
5.2.	Világítás, irányjelző	SZ,MŰ		X				
5.3.	Az üzemképesség, üzemzavar, a biztonsági szempontból fontos jelzések működőképessége	SZ,MŰ		X				
6	Dokumentáció							
6.1.	Magyar nyelvű gépkönyv	SZ		X				
6.2.	Megfelelőségi tanúsítvány	SZ		X				
6.3.	Üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat	SZ		X				
6.4.	Üzembe helyezési engedély	SZ		X				
6.5.	Gépüzem napló megléte, vezetése	SZ		X				
6.6.	A vizsgálatok és karbantartási műveletek bizonylatainak megléte			X				

Összefoglaló megállapítások:

A vizsgált berendezés megfelel a 16/2008.(VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály I. mellékletében, valamint a 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet, rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről felsorolt követelmények közül azoknak, amelyek reá vonatkoznak.

Az emelő berendezés üzemszerű használatra:

alkalmas

nem alkalmas


A minősítés oszlopban az egyes számok lehetséges jelentése:

- 4: a típusra nem vonatkozik
- 3: megfelelt
- 2: az észlelt elváltozás alakulását fokozott mértékben kell figyelni
- 1: a lehető leghamarabb, de legkésőbb.....napon belül ki kell javítani
- 0: azonnal elhárítani, javításig leállítani, **életveszélyes!**

A vizsgálat módjának rövidítései:

- SZ:** szemrevételezéses és tapintásos vizsgálat
- MÉ:** méréses vizsgálat
- MŰ:** működési, üresjáratú vizsgálat
- T:** terheléses vizsgálat

Kunszentmárton 20 21. év 08. hó 11. nap


a vizsgálatot végezte

PALOTAI KÁROLY
okl. gépészmérnök, műszaki szakértő
5000 Kunszentmárton, Nagy Imre krt. 15-17. I/11.
Telefón: 56/220-707; 30/9196-383
Szakértői eng. sz.: 16-0276
Adószám: 60007292-1-36



Traktor szerkezetvizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő:.....

Kunszentmártoni Országos
Vérszolgálati
Kunszentmártoni VV
Adószám:.....

Üzemeltető:.....

A vizsgálat helye: VEG U. J.

A vizsgálat az ICS 65 csoport alatt felsorolt vonatkozó szabványok alapján történt különös tekintettel az

MSZ 08-1870:1989	Mezőgazdasági-és erdészeti gépek vizsgálati körülményeinek meghatározása.
MSZ ISO 789:2011	Mezőgazdasági traktorok. Vizsgálati eljárások
MSZ EN ISO 4254-1:2013	Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények
MSZ ISO 5676:2000	Traktorok, mezőgazdasági és erdészeti gépek. Hidraulikus csatlakozók. Fékberendezés.
MSZ 11125:1983	Mezőgazdasági traktorok vonószerkezeteinek típusai, fő méretei, követelményei és elhelyezése.

A fővizsgálatok időpontja /előző / következő:

20. 22.12.01. / 20. 23.04.14. / 20. 23.08.14.

A vizsgált gép:

Tipusa: MT8 - 132.2

Alváz száma: 3339

Motor száma: 268701

Gyártási éve: 1993

Az üzembe helyezés ideje: 1993

Egyéb azonosítója:

Forgalmi rendszáma: VAL - 595

Üzemi csoportszáma: A MSZ 9750:2009 szerint

A vizsgálat kiértékelése:

	3	2	1	0
összesen:	<u>12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

A vizsgált berendezés értékelési száma: 50

	A vizsgálat tárgya	vizsgálat módja	Megjegyzés	4	3	2	1	0
1	Felépítmény							
1.1.	A feljárók, az ajtók, a kapaszkodók megléte, épsége	SZ		X				
1.3.	Szabad kilátás, üvegezés állapota	SZ		X				
2	Acélszerkezeti kötések							
2.1.	A csavar- és szegecskötések megléte, épsége, feszessége, kilazulás elleni biztosítotttsága	SZ		X				
2.2.	A hegesztett varratok folytonossága, repedés,- törés,- és szakadásmentessége	SZ		X				
3	Gépészeti berendezések							
3.1.	Kormánymű működőképessége, holtjátéka	SZ,MŰ		X				
3.2.	Kerék rögzítés	SZ		X				
3.4.	Üzemi fék működőképessége, hatásossága	SZ,MŰ		X				
3.5.	Rögzítő fék működőképessége, hatásossága	SZ,MŰ		X				
4	Biztonsági berendezések							
4.1.	Védőburkolatok megléte, épsége	SZ		X				
5	Jelző berendezések							
5.3.	Az üzemképesség, üzemzavar, a biztonsági szempontból fontos jelzések működőképessége	SZ,MŰ		X				
6	Dokumentáció							
6.5.	Gépüzem napló megléte, vezetése	SZ		X				
6.6.	A vizsgálatok és karbantartási műveletek bizonylatainak megléte	SZ		X				

Megjegyzés:

Összefoglaló megállapítások:

A vizsgált berendezés megfelel a 16/2008.(VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály I. mellékletében, valamint a 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet, rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről felsorolt követelmények közül azoknak, amelyek reá vonatkoznak.

Az emelő berendezés üzemszerű használatra:

alkalmas

nem alkalmas







RÁBA-15

Műszaki adatlap:

Gyártmánya:	RÁBA
Típusa:	15
Kereskedelmi megnevezése:	kistraktor
Forgalmi rendszáma:	YLD-777
Alvázszáma:	15000566
Motorszám:	0011092
Gyártási év:	1985
Első forgalomba helyezés:	2000. 05.12. (Magyarországon)
Saját tömege:	890 kg
Megengedett legnagyobb össztömege:	960 kg
Vontatható vontatmány tömege:	
- fék nélkül:	750 kg
- ráfutó fékkel:	1400 kg
- átmenő fékkel:	1400 kg
Szállítható személyek száma:	1
Ülések száma:	1
Motor adatai:	
- motorkód	nincs adat
- névleges teljesítménye:	11 kW
- hengerűrtartalma:	817 ccm
- hajtóanyag:	gázolaj
Sebességváltó:	mechanikus
Jármű színe:	sárga
Forgalmi engedély száma:	FJ53898
Törzskönyv száma:	339813K
Műszaki érvényessége:	2026. 09. 09.
Érték növelő tényezők:	- jó műszaki állapot - érvényes műszaki vizsga
Érték csökkentő tényezők:	- nincs

Állapotfelmérő lap:

Felépítmény:	megfelelő
Szerkezeti kötések:	megfelelő
Gépészeti berendezések:	megfelelő
Biztonsági berendezések:	megfelelő
Világító- és jelzőberendezések:	megfelelő
Dokumentációk megléte, vezetése:	megfelelő
Vizuális karosszéria vizsgálat	megfelelő
Gumiabroncs profil mélységmérés:	megfelelő
Egyéb észrevétel:	

Forgalmi érték megállapítása:

A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékbecslés lényege, hogy a közelmúltban értékesített, illetve értékesíteni kívánt, azonos gyártmányú, típusú és hasonló paraméterekkel rendelkező járművek áraiból indulunk ki és ezekhez viszonyítva állapítjuk meg a vizsgált jármű forgalmi értékét.

Gyártmány, típus:	Évjárat:	Kínálati ár:
RÁBA-15	1984	1.200.000,-
RÁBA-15	1986	1.650.000,-
RÁBA-15	1985	1.340.000,-
Átlag:		1.396.666,-
Kínálati ár - 10%		139.666,-
Számított érték:		1.257.000,-
Kerekítve:		1.260.000,-

A fenti adatokat figyelembe véve a vizsgált RÁBA gyártmányú 15 típusú kistraktor forgalmi értéke:

1.260.000 Forint

azaz: Egymillió-kettőszázhatvanezer Forint

Összehasonlító adatok: (eladó használt járművek)



10

Hasonló hirdetések megtekintése

Ár: **1 200 000 Ft**

Tulajdonságok

Helység:
Kecskemét

Kategória:
Mezőgazdasági gép

Leírás



Kapcsolatfelvétel



imre28

További hirdetései »

Utoljára aktív: 2023.05.02. 06:19



Telefonszám mutatása



Üzenetet írok

Hasznos tippek

Eladó Jármű Bács-Kiskun

Eladó Jármű Kecskemét

Eladó Haszongépjármű alkatrész, felszerelés
Bács-Kiskun

Eladó Haszongépjármű alkatrész, felszerelés
Kecskemét

Eladó Mezőgazdasági gép Bács-Kiskun

Hirdetés




6

Hasonló hirdetések megtekintése

Ár: **1 650 000 Ft**

Hirdetés



Kapcsolatfelvétel



Xy

További hirdetései »

Utoljára aktív: 2023.05.02. 20:37

5 ★★★★★ (1)



Telefonszám mutatása




Üzenetet írok

Hasznos tippek



Hasonló hirdetések megtekintése



Kapcsolatfelvétel



darázsdi zsolt

[További hirdetései »](#)

Utoljára aktív: Tegnap, 10:38:09



Telefonszám mutatása



Üzenet írók


Ár: **1 340 000 Ft**

Mellékletek:

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG EURÓPAI KÖZÖSSÉG
FORGALMI ENGEDÉLY IGAZOLÓLAP **H**

Permisso de circulación • Orvoldieni o registrati • Registringsattest • Zulassungsbescheinigung • Registrovništinnistvo
 Névo vozňového / Ibrnnoyepnó Eypopos • Registratiön certificate • Certificat de matriculati • Registracjón listinnis • Registracjón spížka
 Carta de circulatiön • Registringsbesked • Certifikat ti • Registracjóni • Certificat d'immatriculatiön • Dostud Bejeimacjaj • Forgalmi engedély
 Orvoldieni o evidenci • Permisso de circulatiön • Registrovništinnistvo • Kertelenbesked • Casporecno na yuzpocno • Certificat de immatriculatiön

Okmányiroda: **KUNSZENTMÁRTON** **FJ53898**

A YLD777 EUROTAX KÓD:
B 2000.05.12. 

D.1 RÁBA
D.2 15
D.3

E 15000566
P.1 817 CM3 **P.2** 11 KW **P.3** DIESEL
P.5 0011092 **J** T2

G 890 KG **R** 02 SÁRGA
F.1 960 KG **V.9** 00
K **S.1** 1
I 2000.05.12. **S.2**
O.1 1400 KG **O.2** 750 KG
(0) 750 KG **(1)** 1400 KG
(2) **(3)**

Q
 GYÁRTÁSI ÉV: 1985
 SEBESSÉGVÁLTÓ FAJTA (KÓDSZÁM): 0
H

C.1 C.1.1 KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

C.1.2
C.1.3 5440 KUNSZENTMÁRTON
 VÉGH ÚT 3.
C.4 Tulajdonos

FJ53898

KIÁLLÍTÁS KELTE 201. 10. 18

Hivatalos igazgató B. H. Jumi Soflu

MŰSZAKI ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ

16 50 0036862 H

2016.09.09

21 95 0088444 H

09-09

26-21/1300696

2016.09.09

HIVATALOS FELJEGYZÉSEK

Loga. Hlv. 25 mm
Hengermű: 1
2011
6,00 x 16"
Uy

Kódmagyarázat:

- | | | |
|---|--|---|
| A: rendszám | E: alvászám | P.2: legnagyobb leadott teljesítmény (kW) (ha rendelkezésre áll) |
| B: első nyilvántartásba vétel időpontja | F.1: együttes tömeg | P.3: hajtóanyag |
| C.1: a forgalmi engedély jogosultja | G: saját tömeg | P.5: motorkód / szám |
| C.1.1: családi név vagy cégneve | H: az okmány érvényességének ideje (ha nem korlátlan) | Q: teljesítmény / tömeg arány (kW/kg) (csak motorkerékpároknál) |
| C.1.2: utónév | I: első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja | R: szín |
| C.1.3: cím | J: jármű-kategória | S.1: ülések száma vezetővel |
| C.4: utalás arra tényre, hogy a forgalmi engedély jogosultja
a) a jármű tulajdonosa,
b) nem a jármű tulajdonosa,
c) a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva | K: típus-úrvághajási szám (ha van) | S.2: állóhelyek száma (ha van) |
| D.1: gyártmány | O: vontatási adatok (kg) | V.9: köznyelvvel jelölt osztályba sorolás |
| D.2: típus | O.1: felkötött | Sebességváltó-tajta (kódszám) |
| D.3: kereskedelmi jelzés(ok) | O.2: felkötetlen | 0 = mechanikus |
| | (0): nék nélkül | 1 = félautomata |
| | (1): ráfutófékkel | 2 = automata |
| | (2): átlendítőfékkel | 3 = szekvenenciális |
| | (3): nyeregterhelés | |
| | P.1: hengerűrtartalom (cm ³) | |

JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV



H

Gyártmány: RABA

Típus: 15

Kereskedelmi megnevezés:

339813K

Alvázzám: 15000566

Motorszám/Motorkód: 0011092

Gyártási év: 1985

Kiállítás helye, kelte: Bp. 2011.10.20.

Kiállító hatóság: NYILVANTARTÓ HIVATAL

Tulajdonosi adatok:

JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV

KUNSZENTMARTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

16 99 020000

Hivatalos feljegyzések:

EREDETISÉGELLENŐRZÉS HIÁNYA

339813K



Á. NYILV. T. 001/2008 (VI. 27.) T. 001/2012

Nytsz.: 162/2022

Traktor fővizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő:

Üzemeltető:

Kunszentmártoni Önkormányzat
Városgondnoksága
Kunszentmárton Vég u.3.
Adószám: 15409900-2-16

A vizsgálat helye: VEG U.3.

A vizsgálat az ICS 65 csoport alatt felsorolt vonatkozó szabványok alapján történt különös tekintettel az

MSZ 08-1870:1989	Mezőgazdasági-és erdészeti gépek vizsgálati körülményeinek meghatározása.
MSZ ISO 789:2011	Mezőgazdasági traktorok. Vizsgálati eljárások
MSZ EN ISO 4254-1:2013	Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények
MSZ ISO 5676:2000	Traktorok, mezőgazdasági és erdészeti gépek. Hidraulikus csatlakozók. Fékberendezés.
MSZ 11125:1983	Mezőgazdasági traktorok vonószerkezeteinek típusai, fő méretei, követelményei és elhelyezése.

A fővizsgálatok időpontja /előző / következő:

20. 21.08.11. / 20. 22.08.03. / 20. 23.08.03.

A vizsgált gép:

Típusa: RA'BA 15
Alváz száma: 15000566
Motor száma: 0011092
Gyártási éve: 1985
Az üzembe helyezés ideje: 2000
Egyéb azonosítója: -
Forgalmi rendszáma: YLD-777
Üzemi csoportszáma: 4 MSZ 9750:2009 szerint

A vizsgálat kiértékelése:

3 2 1 0

összesen: 23 0 0 0

A vizsgált berendezés értékelési száma: 3,0

	A vizsgálat tárgya	vizsgálat módja	Mért érték	4	3	2	1	0
1	Felépítmény							
1.1.	A feljárók, az ajtók, a kapaszkodók megléte, épsége	SZ		X				
1.2.	A vezetőfülkét az alvázhhoz rögzítő kötések épsége, feszessége	SZ		X				
1.3.	Szabad kilátás, üvegezés állapota	SZ		X				
1.4.	Vezetőülés kialakítása, állapota	SZ		X				
2	Acélszerkezeti kötések							
2.1.	A csavar- és szegecskötések megléte, épsége, feszessége, kilazulás elleni biztosítottasága	SZ		X				
2.2.	A hegesztett varratok folytonossága, repedés-, törés-, és szakadásmertessége			X				
3	Gépészeti berendezések							
3.1.	Kormánymű működőképessége, holtjátéka	SZ,MŰ		X				
3.2.	Kerék rögzítés	SZ		X				
3.3.	Kerék futófelület	SZ		X				
3.4.	Üzemi fék működőképessége, hatásossága	SZ,MŰ		X				
3.5.	Rögzítő fék működőképessége, hatásossága	SZ,MŰ		X				
4	Biztonsági berendezések							
4.1.	Védőburkolatok megléte, épsége	SZ		X				
4.2.	A hajtáselemek, a vonó- és függesztő szerkezet helyes beállítása, működőképessége	SZ,MŰ		X				
4.3.	A vezetőfülke zárhatósága, az illetéktelenek általi működtetést megakadályozó rendszer működőképessége, hatékonysága	SZ,MŰ		X				
5	Jelző berendezések							
5.1.	Hangjelző berendezés, kürt	SZ,MŰ		X				
5.2.	Világítás, irányjelző	SZ,MŰ		X				
5.3.	Az üzemképesség, üzemzavar, a biztonsági szempontból fontos jelzések működőképessége	SZ,MŰ		X				
6	Dokumentáció							
6.1.	Magyar nyelvű gépkönyv	SZ		X				
6.2.	Megfelelőségi tanúsítvány	SZ		X				
6.3.	Üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat	SZ		X				
6.4.	Üzembe helyezési engedély	SZ		X				
6.5.	Gépüzem napló megléte, vezetése	SZ		X				
6.6.	A vizsgálatok és karbantartási műveletek bizonylatainak megléte			X				

Összefoglaló megállapítások:

A vizsgált berendezés megfelel a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály I. mellékletében, valamint a 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet, rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről felsorolt követelmények közül azoknak, amelyek reá vonatkoznak.

Az emelő berendezés üzemszerű használatra:

alkalmas

nem alkalmas

A minősítés oszlopban az egyes számok lehetséges jelentése:

- 4: a típusra nem vonatkozik
- 3: megfelelt
- 2: az észlelt elváltozás alakulását fokozott mértékben kell figyelni
- 1: a lehető leghamarabb, de legkésőbbnapon belül ki kell javítani
- 0: azonnal elhárítani, javításig leállítani, **életveszélyes!**

A vizsgálat módjának rövidítései:

- SZ:** szemrevételezéses és tapintásos vizsgálat
MÉ: méréses vizsgálat
MÜ: működési, üresjáratú vizsgálat
T: terheléses vizsgálat

Kunszentmiklós 20. 22. év 08. hó 03. nap

Palotai Károly

a vizsgálatot végezte

PALOTAI KÁROLY

okl. gépészmérnök, műszaki szakértő
5000 Szentmiklós, Nagy Imre krt. 15-17. I/11.
Telefon: 56/220-707; 30/9196-383
Szakértői eng. sz.: 16-0276
Adószám: 60007292-1-36

[Handwritten signature]

üzemeltető



Traktor szerkezetvizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő:.....

Kunszentmártoni Önkormányzat
Városgondnoksága
Kunszentmárton Vég u.3.
ArtAzám:154060002-19

Üzemeltető:.....

A vizsgálat helye: VÉG U.3.

A vizsgálat az ICS 65 csoport alatt felsorolt vonatkozó szabványok alapján történt különös tekintettel az

MSZ 08-1870:1989	Mezőgazdasági-és erdészeti gépek vizsgálati körülményeinek meghatározása.
MSZ ISO 789:2011	Mezőgazdasági traktorok. Vizsgálati eljárások
MSZ EN ISO 4254-1:2013	Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények
MSZ ISO 5676:2000	Traktorok, mezőgazdasági és erdészeti gépek. Hidraulikus csatlakozók. Fékberendezés.
MSZ 11125:1983	Mezőgazdasági traktorok vonószerkezeteinek típusai, fő méretei, követelményei és elhelyezése.

A fővizsgálatok időpontja /előző / következő:

20. 22.12.01. / 20. 23.04.14. / 20. 23.08.14.

A vizsgált gép:

Tipusa:..... RABA 15
 Alváz száma:..... 15000566
 Motor száma:..... 0011092
 Gyártási éve:..... 1985
 Az üzembe helyezés ideje:..... 2000
 Egyéb azonosítója:.....
 Forgalmi rendszáma:..... YLD-777
 Üzemi csoportszáma:..... 4 MSZ 9750:2009 szerint

A vizsgálat kiértékelése:

	3	2	1	0
összesen:	<u>12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

A vizsgált berendezés értékelési száma: 3,0

	A vizsgálat tárgya	vizsgálat módja	Megjegyzés	4	3	2	1	0
1	Felépítmény							
1.1.	A feljárók, az ajtók, a kapaszkodók megléte, épsége	SZ		X				
1.3.	Szabad kilátás, üvegezés állapota	SZ		X				
2	Acélszerkezeti kötések							
2.1.	A csavar- és szegecskötések megléte, épsége, feszessége, kilazulás elleni biztosítottsága	SZ		X				
2.2.	A hegesztett varratok folytonossága, repedés,- törés,- és szakadásmentessége	SZ		X				
3	Gépészeti berendezések							
3.1.	Kormánymű működőképessége, holtjátéka	SZ,MŰ		X				
3.2.	Kerék rögzítés	SZ		X				
3.4.	Üzemi fék működőképessége, hatásossága	SZ,MŰ		X				
3.5.	Rögzítő fék működőképessége, hatásossága	SZ,MŰ		X				
4	Biztonsági berendezések							
4.1.	Védőburkolatok megléte, épsége	SZ		X				
5	Jelző berendezések							
5.3.	Az üzemképesség, üzemzavar, a biztonsági szempontból fontos jelzések működőképessége	SZ,MŰ		X				
6	Dokumentáció							
6.5.	Gépüzem napló megléte, vezetése	SZ		X				
6.6.	A vizsgálatok és karbantartási műveletek bizonylatainak megléte	SZ		X				

Megjegyzés:

Összefoglaló megállapítások:

A vizsgált berendezés megfelel a 16/2008.(VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály I. mellékletében, valamint a 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet, rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről felsorolt követelmények közül azoknak, amelyek reá vonatkoznak.

Az emelő berendezés üzemszerű használatra:

← alkalmas

nem alkalmas

A minősítés oszlopban az egyes számok lehetséges jelentése:

4: a típusra nem vonatkozik

3: megfelelt

2: az észlelt elváltozás alakulását fokozott mértékben kell figyelni

1: a lehető leghamarabb, de legkésőbb.....napon belül ki kell javítani

0: azonnal elhárítani, javításig leállítani, **életveszélyes!**

A vizsgálat módjának rövidítései:

SZ: szemrevételezéses és tapintásos vizsgálat

MÉ: méréses vizsgálat

MŰ: működési, üresjáratú vizsgálat

T: terheléses vizsgálat

.....Kunszentadtfon 20. 23. év. 04. hó. 14. nap

.....*Palotai Károly*

a vizsgálatot végezte

.....
üzemeltető

PALOTAI KÁROLY

okl. gépészmérnök, műszaki szakértő
5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 15-17. I/11
Telefón: 56/220-707; 30/9196-383
Szakértői eng. sz.: 16-0276
Adószám: 60007291-1-36







MEZŐGÉP MBP 6.5 RTM

Műszaki adatlap:

Gyártmánya:	MEZŐGÉP
Típusa:	MBP 6.5 RTM
Kereskedelmi megnevezése:	traktor pótkocsi
Forgalmi rendszáma:	YLR-174
Alvázszáma:	0010156
Gyártási év:	1980
Első forgalomba helyezés:	1992. 11.17. (Magyarországon)
Saját tömege:	2550 kg
Megengedett legnagyobb össztömege:	9050 kg
Jármű színe:	zöld
Forgalmi engedély száma:	HM11073
Törzskönyv száma:	293575J
Műszaki érvényessége:	2025. 07. 28.
Érték növelő tényezők:	- érvényes műszaki vizsga
Érték csökkentő tényezők:	- rossz szerkezeti állapot - törött vázszerkezet - korrodált váz és felépítmény

Állapotfelmérő lap:

Felépítmény:	nem megfelelő
Szerkezeti kötések:	nem megfelelő
Biztonsági berendezések:	megfelelő
Világító- és jelzőberendezések:	megfelelő
Dokumentációk megléte, vezetése:	megfelelő
Vizuális karosszéria vizsgálat	nem megfelelő
Gumiabroncs profil mélységmérés:	közepes
Egyéb észrevétel:	

Forgalmi érték megállapítása:

A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékbecslés lényege, hogy a közelmúltban értékesített, illetve értékesíteni kívánt, azonos gyártmányú, típusú és hasonló paraméterekkel rendelkező járművek áraiból indulunk ki és ezekhez viszonyítva állapítjuk meg a vizsgált jármű forgalmi értékét.


Gyártmány, típus:	Évjárat:	Kínálati ár:
MEZŐGÉP MBP 6.5 RTM	1982	1.700.000,-
MEZŐGÉP MBP 6.5 RTM	1990	1.950.000,-
MEZŐGÉP MBP 6.5 RTM	1984	1.850.000,-
Átlag:		1.833.333,-
Kínálati ár - 10%		183.333,-
Szerkezeti és műszaki hibák -50%		916.667,-
Számított érték:		733.333,-
Kerekítve:		730.000,-

A fenti adatokat figyelembe véve a vizsgált MEZŐGÉP gyártmányú BP 6.5 RTM típusú traktor pótkocsi forgalmi értéke:

730.000 Forint

azaz: Hétszáz-harmincezer Forint

Összehasonlító adatok: (eladó használt járművek)





A large green truck with a high-sided cargo bed is parked on a grassy area. The truck has a white cab and large black tires. A small icon with the number '4' is in the bottom left corner of the image. A button labeled 'Hasonló hirdetések megtekintése' is in the bottom right corner.


Ár: **1 700 000 Ft**

Hirdetés


Kapcsolatfelvétel

 **Bató Zoltán János**
További hirdetései »
Utoljára aktív: 2023.05.01. 20:21

 Telefonszám mutatása

 Üzenet írok

Hasznos tippek





A grey truck with a flatbed cargo bed is parked on a grassy area. The truck has a white cab and large black tires. Two large white water jugs are on the bed. A small icon with the number '9' is in the bottom left corner of the image. A button labeled 'Hasonló hirdetések megtekintése' is in the bottom right corner.


Ár: **1 950 000 Ft**

Hirdetés

Kapcsolatfelvétel

 **Attila**
További hirdetései »
Utoljára aktív: 2023.05.02. 21:52

 Telefonszám mutatása

 Üzenet írok

Hasznos tippek



4

Ár: **1 850 000 Ft**



Kapcsolatfelvétel



Bató Zoltán János

[További hirdetései »](#)

Utoljára aktív: 2023.03.31. 21:33



Telefonszám mutatása



Üzenet írók

Mellékletek:

MAGYARORSZÁG		EURÓPAI KÖZÖSSÉG	
FORGALMI ENGEDÉLY		IGAZOLÓLAP	
<small>Permis de circulație-Osvědčení o registraci-Registrierungsattest-Zulassungsbescheinigung-Registrierattest-Permis de circulație 2000 evőveljogosítvány-Ilmoituskirje-Registration certificate-Certificado de matricula-Registrazioa-Registrazioa-Registrazioa-Registrazioa Carte de circulație-Registrierungsbescheinigung-Certificat de înmatriculare-Dovodil registracijn-Permis de circulație-Permis de circulație Osvědčení o vkladě-Permis de circulație-Registrierungsbescheinigung-Certificat de înmatriculare-Certificat de înmatriculare</small>			
KUNSZENTMÁRTONI JÁRÁSI HIVATAL		HM11073	
A YLR174			EUROTAX KÓD:
B 1992.11.17.			
D.1 MEZŐGÉP			
D.2 MBP 6.5 RTM			
D.3			
P.1	P.2	E 0010156	P.3
P.5		J RAS	
G 2550 KG	R 07 ZÖLD		
F.1 9050 KG	V.9		
K	S.1		
I 1992.11.17.	S.2		
O O.1	O.2		
(0)	(1)		
(2)	(3)		
Q			
GYÁRTÁSI ÉV: 1980			
SEBESSÉGVÁLTÓ FAJTÁJA (KÓDSZÁMA):			
H			
C.1 C.1.1	KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA		
C.1.2			
C.1.3	5440 KUNSZENTMÁRTON		
	VÉG UTCA 3		
C.4	Tulajdonos		
	HM11073		

KIALLÍTÁS KÉLTÉ


2020.07.29

Magyarországi Nemzeti Közlekedésközvetítő és Igazgatási P.H.

MŰSZAKI ÉRVÉNYSÉGI IDŐ



2020.07.28.



HIVATALOS FELJEGYZÉSEK

feljegyzés: Ellenőrzés: 2020.07.29
Szeged: 25. Szeged: 2020.07.29

Kódmagyarázat:

- | | | |
|--|--|--|
| A: rendszám | E: alvázszám | P.2: legnagyobb leadott teljesítménye (kW) (ha rendelkezésre áll) |
| B: első nyilvántartásba vétel időpontja | F.1: együletes tömeg | P.3: hajtóanyag |
| C.1: a forgalmi engedély jogosultja | G: saját tömeg | P.5: motoridő / szám |
| C.1.1: családi név vagy cégnév | H: okmány érvényességének ideje (ha nem korlátlan) | Q: teljesítmény / tömeg arány (kW/kg) (csak motorkerékpároknál) |
| C.1.2: utónév | I: első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja | R: a jármű színe |
| C.1.3: cím | J: jármű kategóriája | S.1: ülések száma vezetővel |
| C.4: utalás arra a tényre, hogy a forgalmi engedély jogosítottja:
a) tulajdonosa,
b) nem a jármű tulajdonosa,
c) a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva | K: típus-jóváhagyási szám (ha van) | S.2: állóhelyek száma (ha van) |
| D.1: gyártmánya | O: vontatási adatok (kg) | V.9: környezetvédelmi osztályba sorolás |
| D.2: típusa | O.1: fékezett | Sebességváltó fajtája (kód száma):
0 = mechanikus
1 = féautomata
2 = automata
3 = szekvenciális |
| D.3: kereskedelmi leírásai) | O.2: fékezetlen
(0): fék nélkül
(1): ráütőkkel
(2): átmendőkkel
(3): nyeregterhelés | |
| | P.1: hengerűrtartalma (cm ³) | |













TOYOTA HIACE PANEL VAN 2,4 TD

Gépjármű műszaki adatlap:

Gyártmánya:	TOYOTA
Típusa:	HIACE PANEL VAN 2,4 TD
Forgalmi rendszáma:	GFT-265
Alvázszáma:	JT121LK1100025200
Motorszám:	2L4169428
Fajtája:	Személygépkocsi
Jellege:	Normál
Gyártási év:	1996
Első forgalomba helyezés:	1996. 12. 16.
Futott kilométer:	349.593 km (2023. 04. 27. állapot)
Saját tömege:	1680 kg
Megengedett legnagyobb össztömege:	2800 kg
Vontatható vontatmány tömege:	
- fék nélkül:	0 kg
- ráfutó fékkel:	0 kg
- átmenő fékkel:	0 kg
Szállítható személyek száma:	6
Ülések száma:	6
Motor adatai:	
- motorkód	Nincs adat
- névleges teljesítménye:	57 kW
- hengerűrtartalma:	2446 cm ³
- hajtóanyag:	Benzin
Sebességváltó -fajta:	Mechanikus
Jármű színe:	Fehér
Környezetvédelmi osztály:	04
Forgalmi engedély száma:	EA86609
Műszaki érvényessége:	2018. 11.24.
Törzskönyv száma:	684880I
Egyéb:	Forgalomból ideiglenesen kivonva
Érték növelő tényezők:	- nincs
Érték csökkentő tényezők:	- lejárt műszaki - motor, váltó ismeretlen állapotban - törött karosszéria

Állapotfelmérő lap:

Környezetvédelmi ellenőrzés:	nincs adat
OBD hibakód olvasás:	nincs adat
Görgős fékpadon való ellenőrzés:	nincs adat
Lengéscsillapító vizsgálat:	nincs adat
Futómű ellenőrzés (hidropneumatikus mozgatópadon):	nincs adat
Kipufogórendszer ellenőrzés:	nincs adat
Világító és fényjelző berendezések ellenőrzése:	nincs adat
Fényszóró beállításának ellenőrzése:	nincs adat
Ablaktörlő, mosó, páramentesítő, hangjelző berendezések	nincs adat
Ülések, biztonsági övek ellenőrzése:	nincs adat
Gumiabroncs profil mélységmérés:	70%-os
Egyéb észrevétel:	

Vizuális karosszéria vizsgálat

Első vészharító:	törött
Hátsó vészharító:	ép
Bal első sárvédő:	korrodált
Bal első ajtó:	ép
Bal hátsó (oldal) ajtó:	ép
Bal hátsó sárvédő:	korrodált
Hátsó ajtó:	ép
Jobb első sárvédő:	törött
Jobb első ajtó:	ép
Jobb hátsó (oldal) ajtó:	ép
Jobb hátsó sárvédő:	törött
Gépháztető:	törött
Bal oldali küszöb:	korrodált
Jobb oldali küszöb:	korrodált
Alváz:	korrodált
Szélvédők:	első szélvédő törött
Ülések állapota:	korának megfelelő, kopott
Egyéb észrevétel:	- nem indítható - „A” oszlop sérült

Forgalmi érték megállapítása:

A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értébecslés lényege, hogy a közelmúltban értékesített, illetve értékesíteni kívánt, azonos gyártmányú, típusú és hasonló paraméterekkel rendelkező járművek áraiból indulunk ki és ezekhez viszonyítva állapítjuk meg a vizsgált jármű forgalmi értékét.

Gyártmány, típus:	Évjárat:	Kínálati ár:
TOYOTA HIACE	1998	850.000,-
TOYOTA HIACE	2002	980.000,-
TOYOTA HIACE	2000	960.000,-
Átlag:		930.000,-
Kínálati ár - 10%		93.000,-
Szerkezeti és műszaki hibák - 60%		558.000,-
Számított érték:		279.000,-
Kerekítve:		280.000,-

A fenti adatokat figyelembe véve a vizsgált TOYOTA gyártmányú HIACE PANEL VAN 2,4 TD típusú személygépjármű forgalmi értéke:

280.000 Forint

azaz: Kettőszáz-nyolcvanezer Forint

Összehasonlító adatok: (eladó használt járművek)

TOYOTA HI-ACE Hiace 2.4 D Glass Van

[Megosztás](#)

6 db HD képek Dokumentumok Térkép



Funkciók

Parkolóba rakom

Probléma a hirdetéssel

Adatlap nyomtatása

Állapotfelmérés erre a járműre (új)

Ár, költségek

- Vételár: 850 000 Ft
- Vételár EUR: € 2 270

[Kötelező és CASCO díjak >](#)

HIRDETÉS

Általános adatok

- Évjárat: 1998/12
- Állapot: Sérült
- Kivitel: Kísbusz
- Járműelőélet: Elérhető autó-előélet alvázszám alapján

[Ellenőrzöm >](#)

Jármű adatok

- Km. óra állás: 389 462 km
- Szállítható szem. száma: 9 fő
- Ajtók száma: 5
- Szín: Fehér
- Saját tömeg: 1 685 kg
- Teljes tömeg: 2 700 kg
- Klíma fajtája: Manuális klíma

Motor adatok

- Üzemanyag: Dízel
- Hengerűrtartalom: 2 446 cm³
- Teljesítmény: 55 kW, 75 LE
- Henger-elrendezés: Soros
- Hajtás: Hátsó kerék
- Sebességváltó: Manuális (5 fokozatú)

Okmányok

- Okmányok jellege: Érvényes magyar okmányokkal
- Műszaki vizsga érvényes: 2024/7

Abronsz

- Téli gumi méret: 195/70 R 15
- Hátsó téli gumi méret: 195/70 R 15

TOYOTA HI-ACE Hiace 2.5 D4-D Combi

Megosztás

11 db HD képek Térkép



Funkciók

P Parkolóba rakom

A Probléma a hirdetéssel

🖨️ Adatlap nyomtatása

✓ Állapotfelmérés erre a járműre (új)

✓ Ellenőrzöm

CARVERTICAL

🚗 Az eladó további járművei

A kereskedés több mint **5** éve a partnerünk.

Ár, költségek

- Vételár: 980 000 Ft
- Vételár EUR: € 2 879

INSURA

Kötelező és CASCO díjak >

HIRDETÉS

Általános adatok

- Évjárat: 2002/11
- Állapot: Normál
- Kivitel: Kisbusz

Jármű adatok

- Km. óra állás: 508 025 km
- Szállítható szem. száma: 9 fő
- Ajtók száma: 4
- Saját tömeg: 1 875 kg
- Teljes tömeg: 2 600 kg

Motor adatok

- Üzemanyag: Dízel
- Hengerűrtartalom: 2 494 cm³
- Teljesítmény: 75 kW, 102 LE
- Henger-elrendezés: Soros
- Hajtás: Hátsó kerék
- Sebességváltó: Manuális (5 fokozatú)

Okmányok

- Okmányok jellege: Érvényes magyar okmányokkal
- Műszaki vizsga érvényes: 2023/8

Abronsz

- Nyári gumi méret: 195/70 R 15

Beltér

- ülésmagasság állítás
- velúr kárpit
- utasoldali légzsák
- vezetőoldali légzsák
- állítható kormány

Műszaki

- ABS (blokkolásgátló)
- indításgátló (immobiliser)
- szervokormány

TOYOTA HI-ACE

Megosztás

5 db

HD képek

Térkép



Funkciók

P Parkolóba rakom

A Probléma a hirdetéssel

Ár, költségek

- Vételár: **960 000 Ft**
- Vételár EUR: **€ 2 564**

INSURA

Kötelező és CASCO díjak >

HIRDETÉS

Általános adatok

- Évjárat: **2000/11**
- Állapot: **Normál**
- Kivitel: **Kisbusz**

Jármű adatok

- Km. óra állás: **459 883 km**

Motor adatok

- Üzemanyag: **Dízel**
- Hengerűrtartalom: **2 446 cm³**


Okmányok

- Okmányok jellege: **Lejárt magyar okmányokkal**
- Műszaki vizsga érvényes: **2022/3**

Leírás

Motorikusan kiváló működésű, a karosszéria rozsdás, mely a képeken is látható. Műszaki érvényessége 2022.március 26-án lejár. Az ára irányár.

Mellékletek:

<p>MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FORGALMI ENGEDÉLY</p> <p style="font-size: small;">Permiso de circulación • Ověřovací a registrační • Registreringsattest • Zulassungsbescheinigung • Registrocertificat • Místní úřadu ověřovací • Turismospejel Elyővedés • Registrovia certifikato • Certificado de matricula • Registrovia liudluma • Registrovia apliecinis • Carta de circulatiune • Registreringabevis • Certifikat ta' Registraxjoni • Certificat d'immatriculatiune • Dowol Rejestracyjny • Forgalmi engedély • Ověřovací a evidenci • Proizvedni dovoljenje • Registrovati dovoljenje • Kenzelenbeszaj • Ocasno ovirovanje • Certificat de imatriculare</p>	<p>EURÓPAI KÖZÖSSÉG H</p>
<p>Okmányiroda: KUNSZENTMÁRTON</p>	<p>EA86609</p>
<p>A GFT265</p>	
<p>B 1996.12.16.</p>	<p>EURTAX KÓD:</p>
<p>D.1 TOYOTA</p>	
<p>D.2 HIACE PANEL VAN 2.4 TD</p>	
<p>D.3</p>	<p>E JT121LK1100025200</p>
<p>P.1 2446 CM3</p>	<p>P.2 57 KW</p>
<p>P.3 BENZIN</p>	
<p>P.5 2L4169428</p>	<p>J N1</p>
<p>G 1680 KG</p>	<p>R 01 FEHÉR</p>
<p>F.1 2800 KG</p>	<p>V.9 04</p>
<p>K</p>	<p>S.1 6</p>
<p>I 1996.12.16.</p>	<p>S.2</p>
<p>O.0.1</p>	<p>O.2</p>
<p>(0)</p>	<p>(1)</p>
<p>(2)</p>	<p>(3)</p>
<p>Q</p>	
<p>GYÁRTÁSI ÉV: 1996</p>	
<p>SEBESSÉGVÁLTÓ FAJTA (KÓDSZÁM): 0</p>	
<p>H</p>	
<p>C.1 C.1.1 KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA</p>	
<p>C.1.2</p>	
<p>C.1.3 5440 KUNSZENTMÁRTON</p>	
<p>VÉG UTCA 3</p>	
<p>C.4 Tulajdonos</p>	
	<p>EA86609</p>

KIALLÍTÁS KELTE 2008.12.09.

MŰSZAKI ÉRVÉNYSÉGI IDŐ



2010.12.05.

K 415B

2018 NOV 24



2012 NOV 24



2014 NOV 24

HIVATALOS FELJEGYZÉSEK

ÁNY, 1997-24. SZ.É. 4/2011. (II.10.) PM. KORM. R.É. 2007-02/2

Kódmagyarázat:

A: rendszám	E: ahvászám	P.2: legnagyobb leadott teljesítmény (kW) (ha rendelkezésre áll)
B: első nyilvántartásba vétel időpontja	F.1: együttes tömeg	P.3: hajtóanyag
C.1: a forgalmi engedély jogosultja	G: saját tömeg	P.5: motor kód / szám
C.1.1: családi név vagy cégnev	H: az okmány érvényességének ideje (ha nem korlátlan)	Q: teljesítmény / tömeg arány (kW/kg) (csak motorkerékpároknál)
C.1.2: utónév	I: első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja	R: szín
C.1.3: cím	J: jármű-kategória	S.1: ülések száma vezetővel
C.4: utalás arra tényre, hogy a forgalmi engedély jogosultja: a) a jármű tulajdonosa, b) nem a jármű tulajdonosa, c) a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva	K: típus-jóváhagyási szám (ha van)	S.2: állóhelyek száma (ha van)
D.1: gyártmány	O: vontatási adatok (kg)	V.9: környezetvédelmi osztályba sorolás
D.2: típus	O.1: fékezett	Sebességváltó-fajta (kódszám) 0 = mechanikus 1 = félautomata 2 = automata 3 = szelencélős
D.3: kereskedelmi leírás(ok)	O.2: fékezetlen (0): ték nélkül (1): röhutófékkel (2): átmenőfékkel (3): nyeregterhelés	
	P.1: hengerűrtartalom (cm ³)	

JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV



H

Gyártmány: TOYOTA

Típus: HIACE PANEL VAN 2.4 TD

Szín: FEHÉR

6948801

Alvázszám: JT121LK1100025200

Motorszám: 2L4169428

Gyártási év: 1996

Hengerűrtartalom (cm³): 2446

Teljesítmény (kW): 57

Saját tömeg (kg): 1680

Össztömeg (kg): 2800

Szállítható személyek száma: 6

Kiállítás helye, kelte: Bp. 2008.12.11.

Kiállító hatóság: NYILVANTARTÓ HIVATAL

Tulajdonosi adatok:

JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV

KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

16 99 020000

Hivatalos feljegyzések:

EREDETISÉGELLENŐRZÉS-HIÁNYA

6948801



A-101/101/1, 101/101/101 101-101 101/101













MITSUBISHI L-300 TRANSPORTER B

Gépjármű műszaki adatlap:

Gyártmánya:	MITSUBISHI
Típusa:	L-300 TRANSPORTER B
Forgalmi rendszáma:	GIG-161
Alvázszáma:	JMBLZP03VVA700329
Motorszám:	4G63TK3070
Fajtája:	Személygépkocsi
Jellege:	Normál
Gyártási év:	1997
Első forgalomba helyezés:	1997. 05. 08.
Futott kilométer:	263.872 km (2023. 04. 27. állapot)
Saját tömege:	1400 kg
Megengedett legnagyobb össztömege:	2200 kg
Vontatható vontatmány tömege:	
- fék nélkül:	500 kg
- ráfutó fékkel:	1200 kg
Szállítható személyek száma:	6
Ülések száma:	6
Motor adatai:	
- motorkód	Nincs adat
- névleges teljesítménye:	57 kW
- hengerűrtartalma:	1997 cm ³
- hajtóanyag:	Benzin
Sebességváltó -fajta:	Mechanikus
Jármű színe:	Fehér
Környezetvédelmi osztály:	04
Forgalmi engedély száma:	GP81310
Műszaki érvényessége:	2023. 10.12.
Törzskönyv száma:	548859D
Egyéb:	Forgalomból ideiglenesen kivonva
Érték növelő tényezők:	- nincs
Érték csökkentő tényezők:	- motor, váltó ismeretlen állapotban - korrodált karosszéria

Állapotfelmérő lap:

Környezetvédelmi ellenőrzés:	nincs adat
OBD hibakód olvasás:	nincs adat
Görgős fékpadon való ellenőrzés:	nincs adat
Lengéscsillapító vizsgálat:	nincs adat
Futómű ellenőrzés (hidropneumatikus mozgatópadon):	nincs adat
Kipufogórendszer ellenőrzés:	nincs adat
Világító és fényjelző berendezések ellenőrzése:	nincs adat
Fényszóró beállításának ellenőrzése:	nincs adat
Ablaktörlő, mosó, páramentesítő, hangjelző berendezések	nincs adat
Ülések, biztonsági övek ellenőrzése:	nincs adat
Gumiabroncs profil mélységmérés:	60%-os
Egyéb észrevétel:	

Vizuális karosszéria vizsgálat

Első vészharító:	ép
Hátsó vészharító:	törött
Bal első sárvédő:	ép
Bal első ajtó:	horpadt, korrodált
Bal hátsó (oldal) ajtó:	horpadt, korrodált
Bal hátsó sárvédő:	horpadt, korrodált
Hátsó ajtó:	horpadt, korrodált
Jobb első sárvédő:	ép, korrodált
Jobb első ajtó:	horpadt, korrodált
Jobb hátsó (oldal) ajtó:	horpadt, korrodált
Jobb hátsó sárvédő:	ép, korrodált
Gépháztető:	horpadt, korrodált
Bal oldali küszöb:	ép, korrodált
Jobb oldali küszöb:	ép, korrodált
Alváz:	ép, korrodált
Szélvédők:	épek
Ülések állapota:	korának megfelelő, kopott
Egyéb észrevétel:	nem indítható

Forgalmi érték megállapítása:

A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értébecslés lényege, hogy a közelmúltban értékesített, illetve értékesíteni kívánt, azonos gyártmányú, típusú és hasonló paraméterekkel rendelkező járművek áraiból indulunk ki és ezekhez viszonyítva állapítjuk meg a vizsgált jármű forgalmi értékét.

Gyártmány, típus:	Évjárat:	Kínálati ár:
mitsubishi L 300	1989	970.000,-
mitsubishi L 300	1996	650.000,-
mitsubishi L 300	1995	1.000.000,-
Átlag:		873.333,-
Kínálati ár - 10%		87.333,-
Szerkezeti és műszaki hibák - 40%		349.333,-
Számított érték:		436.667,-
Kerekítve:		440.000,-

A fenti adatokat figyelembe véve a vizsgált MITSUBISHI gyártmányú L 300 TRANSPOTER B típusú személygépjármű forgalmi értéke:

440.000 Forint





azaz: Négyszáz-negyvenezer Forint

Összehasonlító adatok: (eladó használt járművek)

MITSUBISHI L 300 2.0 Bus


Megosztás

10 db HD képek Térkép



Ár, költségek

- Vételár: 970 000 Ft
- Vételár EUR: € 2 591

Kötelező és CASCO díjak >

HIRDETÉS

Általános adatok

- Évjárat: 1989/11 (30 évnél öregebb)
- Állapot: Megkímélt
- Kivitel: Kisbusz

Jármű adatok

- Km. óra állás: 196 996 km
- Szállítható szem. száma: 9 fő
- Ajtók száma: 5
- Szín: Fehér
- Kárpit színe (1): Szürke
- Saját tömeg: 1 670 kg
- Teljes tömeg: 2 210 kg

Motor adatok

- Üzemanyag: Benzin
- Hengerűrtartalom: 1 997 cm³
- Teljesítmény: 85 kW, 116 LE
- Henger-elrendezés: Soros
- Hajtás: Hátsó kerék
- Sebességváltó: Manuális (5 fokozatú)

Okmányok

- Okmányok jellege: Érvényes magyar okmányokkal
- Műszaki vizsga érvényes: 2024/2

Abronsz

- Nyári gumi méret: 185/82 R 14
- Téli gumi méret: 185/82 R 14





Beltér

- utasoldali légszák
- vezetőoldali légszák

Műszaki

- centrálzár
- szervokormány

Funkciók

-  Parkolóba rakom
-  Probléma a hirdetéssel
-  Adatlap nyomtatása
- Állapotfelmérés erre a járműre (új)**
- Ellenőrzöm** 

MITSUBISHI L 300 2.5 D K

Megosztás

6 db HD képek Térkép



Funkciók

P Parkolóba rakom

A Probléma a hirdetéssel

🖨️ Adatlap nyomtatása

✓ Állapotfelmérés erre a járműre (új)

Ár, költségek

- Vételár: **650 000 Ft**
- Vételár EUR: **€ 1 736**

Általános adatok

- Évjárat: **1996/12**
- Állapot: **Megkímélt**
- Kivitel: **Zárt**

Jármű adatok

- Km. óra állás: **272 153 km**
- Szállítható személyek: **3 fő**
- Ajtók száma: **5**
- Saját tömeg: **1 430 kg**
- Teljes tömeg: **2 280 kg**

Motor adatok

- Motor: **Dízel**
- Hengerűrtartalom: **2 477 cm³**
- Teljesítmény: **51 kW, 69 LE**
- Hajtás: **Hátsó kerék**
- Sebességváltó: **Manuális (5 fokozatú)**

Okmányok

- Okmányok jellege: **Érvényes magyar okmányokkal**
- Műszaki vizsga érvényes: **2024/10**

Multimédia / Navigáció

- CD-s autórádió

Műszaki

- ABS (blokkolásgátló)
- immobiliser
- riasztó

Beltér

- utasoldali légszák
- centrálzár
- szervokormány

Kültér

- fűthető tükör
- könnyűfém felni
- vonóhorog

MITSUBISHI L 300 2.0 K 6személy.exportálható!

Megosztás

5 db HD képek Térkép



Ár, költségek

- Vételár: **999 999 Ft**
- Vételár EUR: **€ 2 671**

Általános adatok

- Évjárát: **1995/10**
- Állapot: **Normál**
- Kivitel: **Zárt**

Jármű adatok

- Km. óra állás: **359 000 km**
- Szállítható személyek: **6 fő**
- Ajtók száma: **5**
- Saját tömeg: **1 370 kg**
- Teljes tömeg: **2 280 kg**

Motor adatok

- Motor: **Benzin**
- Hengerűrtartalom: **1 997 cm³**
- Teljesítmény: **64 kW, 87 LE**
- Hajtás: **Hátsó kerék**
- Sebességváltó: **Manuális (5 fokozatú)**

Okmányok

- Okmányok jellege: **Lejárt magyar okmányokkal**

Funkciók

P Parkolóba rakom

⚠ Probléma a hirdetéssel

🖨 Adatlap nyomtatása

Leírás

Tökéletes benzines motorral! megkímélt utastérrel, jó szerkezeti állapotban, apróbb korrózióval, 6személyes kivitelben, exportálók figyelmében ajánlom, rendezett magyar okmányokkal, lakatolva fényezve friss műszakival az ára változik! 1.3m-ra!


Mellékletek:

MAGYARORSZÁG
FORGALMI ENGEDÉLY

EURÓPAI KÖZÖSSÉG
H

Permis de circulation • Osvědění o registraci • Registreringstest • Zulassungsbescheinigung • Registrocertifikato •
Masa cirkulacii • Dimosiōnō Eyrōpaitis • Registrocertificat • Certificado de matriculaci3 • Registrocertificat • Registrocertificat •
Carta de circulaēi3 • Registrocertificat • Certificat de Registraci3 • Certificat de matriculaci3 • Dimosi3 Registraci3 • Forgalmi engedely
Oswedeni3 o evaci3 • Primitio dizviljerije • Registrocertificat • Registrocertificat • Registrocertificat • Registrocertificat • Registrocertificat •
Oswedeni3 o evaci3 • Primitio dizviljerije • Registrocertificat • Registrocertificat • Registrocertificat • Registrocertificat • Registrocertificat •

KUNSZENTMÁRTONI JÁRÁSI HIVATAL GP81310

A GIG161  EUROTAX KÓD

B 1997.05.08.

D.1 MITSUBISHI

D.2 L 300 TRANSPORTER B

D.3

E JMBLZP03VVA700329

P.1 1997 CM3 **P.2** 57 KW **P.3** BENZIN

P.5 4G63TK3070 **J** N1

G 1400 KG **R** 01 FEHÉR

F.1 2200 KG **V.9** 04

K

I 1997.05.08.

O.1 1200 KG **S.1** 6

(0) 500 KG **S.2**

(2) **O.2** 500 KG

Q **(1)** 1200 KG

(3)

GYÁRTÁSI ÉV: 1997

SEBESSÉGVÁLTÓ FAJTÁJA (KÓDSZÁMA) **H**

C.1 C.1.1 KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

C.1.2

C.1.3 5440 KUNSZENTMÁRTON

VÉG UTCA 3.

C.4 Tulajdonos

GP81310

KIÁLLÍTÁS KELTE 2013.08.05.

Magyarországi Igazgatás

Magyar

15 50 0393692

26-19/1731546

2015.08.08.

2021.10.09.

17 92 0896419

26-19/1731546

2017-09-03

* 2023 OKT. 17

26-17/1488810

2019 SZEP 20

Ker: Magyar

HIVATALOS FELJEGYZÉSEK
2019 AUG. 05

ly

Közmagyarázat:

- | | | |
|--|--|--|
| A: rendszám | E: alvázszám | P.2: legnagyobb leadott teljesítménye (kW) (ha rendelkezésre áll) |
| B: első nyilvántartásba vétel időpontja | F.1: együttes tömeg | P.3: hajtóanyag |
| C.1: a forgalmi engedély jogosultja | G: saját tömeg | P.5: motor kód / szám |
| C.1.1: családi név vagy cégnév | H: okmány érvényességének ideje (ha nem korlátlan) | Q: teljesítmény / tömeg arány (kW/kg) (csak motorkerékpároknál) |
| C.1.2: utónév | I: első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja | R: a jármű színe |
| C.1.3: címe | J: jármű kategóriája | S.1: ülések száma vezetővel |
| C.4: utalás arra a tényre, hogy a forgalmi engedély jogosítottja:
a) tulajdonosa,
b) nem a jármű tulajdonosa,
c) a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva | K: típus-levághagyási szám (ha van) | S.2: ajtóhelyek száma (ha van) |
| D.1: gyártmánya | O: vontatási adatok (kg) | V.9: környezetvédelmi osztályba sorolás |
| D.2: típusa | O.1: fékezett | Sebességváltó fajtája (kódja):
0 = mechanikus
1 = félautomata
2 = automatás
3 = szekvenciális |
| D.3: kereskedelmi leírása(i) | O.2: fékezetlen | |
| | (0): ték nélküli | |
| | (1): ráfutófékkel | |
| | (2): átmenőfékkel | |
| | (3): nyeregterhelés | |
| | P.1: hengerűrtartalma (cm ³) | |

JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV



H

Gyártmány: MITSUBISHI

Típus: L 300 TRANSPORTER B

Szín: FEHÉR

548859D

Alvázszám: JMBLZP03VVA700329

Motorszám: 4G63TK3070

Gyártási év: 1997

Hengerűrtartalom (cm³): 1997

Teljesítmény (kW): 57

Saját tömeg (kg): 1400

Össztömeg (kg): 2275

Szállítható személyek száma: 6

Kiállítás helye, kelte: Bp. 2003.06.20.

Kiállító hatóság: BM KÖZPONTI HIVATAL

Tulajdonosi adatok:

JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV

KUNSZENTMARTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

16 99 020000

Hivatalos feljegyzések:

EREDETISÉGELL.HIÁNY

548859D



0 2041 80102000 16-99-020000











A szakvélemény egy számozás nélküli borítóból és 77 számozott oldalból áll!

Kunszentmárton, 2023. május 02.

Lengyel Zoltán
Általános becsüs
Ingó és ingatlanforgalmi értébecslő
Biz. száma: 5/4/7/0-4995/94